

효율을 결정하는 요인

1. 수력 손실

- 표면 마찰 손실
- 충돌 손실
- 확대류 손실

2. 누락 손실

3. 원판 마찰 손실

4. 기계 손실